

ТРЕБОВАНИЯ К НАСТРОЙКЕ СКАНЕРОВ ШТРИХ-КОДА

1. Сканер-штрих-кодов должен быть установлен на рабочем месте лаборанта
2. Суффикс у сканера должен быть настроен на Ctrl+F5
3. Постфикс Enter
4. Необходимо проверить работоспособность

После осуществления данной настройки поиск и открытие направления на исследование лаборантами будет осуществляться при поднесении штрих-кода направления к сканеру.